

Modifiering av landställ

1. Berörda typer Pegase alla s/n med fast landställ
2. Tidsfrist Före 2000-04-30
3. Orsak För att få en driftstäligare konstruktion skall metallbeslag vid landstället bytas ut. De aktuella delarna har en tendens att spricka vid hårda landningar.
4. Åtgärder Enligt SB 101-20.
5. Dokumentation Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal av segelflygtekniker.
6. Material Kan beställas från tillverkaren.
7. Referenser Tillverkarens SB 101-20