

## Revidering av Flightmanual

1. Berörda typer            DG-500 ELAN    alla s/n
2. Tidsfrist                2002-04-30
3. Orsak                    Flightmanual i behov av revidering.
4. Åtgärder                Byt ut följande sidor i Flightmanual mot nya med utgivnings datum  
March 2000 och märkta: TN 348/14  
0.1, 0.3, 0.4, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 4.7, 4.16, 4.18, 6.6, 7.6  
  
För s/n 5E155-159 och 5E164 är sidorna 0.3, 0.4 och 2.8  
annorlunda och märkta: TN 348/8 only for ser. no. 5E155-159 and  
5E164
5. Dokumentation        Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i  
flygplanjournal och referensblad för flyghandbok av  
segelflygtekniker.
6. Material                Revisions sidor enl.ovan.
7. Referenser              Tillverkarens bulletiner: TN 348/14