

Revidering av manualer

- | | | | |
|----|---------------|--|-----------|
| 1. | Berörda typer | DG-800B med Solo 2625 motor | Alla s/n. |
| 2. | Tidsfrist | Före nästa 25 timmars, dock senast 2002-03-30 | |
| 3. | Orsak | Manualer i behov av revidering. Ny ritning på puller assembly W40. | |
| 4. | Åtgärder | Byt ut följande sidor i respektive manual mot nya med utgivningsdatum February 2001 och märkta: TN 873/23
Flight manual:
0.2, 0.3, 0.4, 2.7, 4.14, 4.26
Maintenance manual:
1a, 2, 3, 4, 4a, 7, 16, 43-46a, 49, 73, 76, 86, 91, 96, diagram 10a med utgivningsdatum Feb. 2001, ritning W40 reviderad 991130. | |
| 5. | Dokumentation | Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal och referensblad för flyghandbok av segelflygtekniker. | |
| 6. | Material | Revisions sidor enl. ovan. | |
| 7. | Referenser | Tillverkarens bulletiner: TN 873/23 | |