

Komplettering av manualer

- | | | | |
|----|---------------|--|---------------|
| 1. | Berörda typer | G 109 | s/n 6001-6159 |
| 2. | Tidsfrist | Åtgärd 1, senast 2002-04-30
Åtgärd 2-6, valfria. | |
| 3. | Orsak | Manualerna är utökade med tilläggsinformation från erfarenheter under drift. | |
| 4. | Åtgärder | 1.1 Följande sidor i Flightmanual skall bytas ut mot nya med revisions datum 01.05.86. Sidnummer med rev.dat. inom parentes: 4(02.05.83), 4a(02.05.83), 7(12.05.81), 9(01.03.81), 11(14.12.82), 12(01.03.81), 19(02.05.83), 26(01.03.81), 28(01.03.81), 32(01.03.81), 34(01.10.81), 41(14.12.82).
1.2 Följande sidor i Maintenancemanual skall bytas ut mot nya med revisions datum 01.05.86. Sidnummer med rev.dat. inom parentes: 4(02.05.83), 4a(02.05.83), 7(12.05.81), 19(01.03.81), 23a(91.03.81), 23b(01.03.81), 23d(01.03.81), 25(01.03.81), 26(01.03.81), 29(30.05.81), 40(01.03.81), 48a(ny sida), 49(01.10.81), 50(01.03.81).
2. Montering av propeller Hoffman HO-V 62 R/L 160 BT.
3. Installation av gasreglage även på vänster sida av instrumentpanelen.
4. Installation av fotsteg vid vingrötterna.
5. Installation av trimvikter för piloter under 70 kg.
6. Installation av tätning av rotspryglarna.
För mer detaljerade anvisningar för åtgärd 2-6 se tillverkarens TM 817-22. | |
| 5. | Dokumentation | Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal av segelflygtekniker. | |
| 6. | Material | Kan beställas från tillverkaren eller Segelflygskolan Ålleberg. | |
| 7. | Referenser | Tillverkarens bulletin: TM 817-22 | |