

Kontroll av luftbromsar

- | | | | |
|----|---------------|---|------------------|
| 1. | Berörda typer | LS3, LS4, LS6, LS7, LS8
Alla modeller | alla serienummer |
| 2. | Tidsfrist | Före nästa flygning | |
| 3. | Orsak | Vatten som lämnas kvar i bromslådorna efter tvätt eller regn kan medföra att lagren rostar sönder vilket kan medföra så stort glapp att bromsen låser sig i utfällt läge. | |
| 4. | Åtgärder | Se TM för respektive flygplanstyp.
LS3, TM 3051
LS4, TM 4043
LS6, TM 6037
LS7, TM 7013
LS8, TM 8005 | |
| 5. | Dokumentation | Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal och referensblad för flyghandbok av segelflygtekniker. | |
| 6. | Material | Kan beställas av tillverkaren eller Segelflyget. | |
| 7. | Referenser | Tillverkarens bulletiner: TM 3051, TM 4043, TM 6037, TM 7013,
TM 8005
LBA LTA 2000-085, 2000-076, 2000-082, 2000-083, 2000-084 | |