

Revidering av manualer

- | | | | |
|----|---------------|---|------------------|
| 1. | Berörda typer | LS8-a | alla serienummer |
| 2. | Tidsfrist | 2002-04-30 | |
| 3. | Orsak | Nya LBA godkända manualer finns. | |
| 4. | Åtgärder | <ol style="list-style-type: none">1. Byt ut den "Provisional" flight manual LS8-a utgåva "March 1996" mot utgåva "April 1999".2. Byt ut den "Provisional" maintenance manual LS8-a utgåva "March 1996" mot utgåva "April 1999".3. Kontrollera lastningsinstruktionen så den stämmer med tabeller i manualen. Vid ändring upprätta nytt vägningsprotokoll (kopia till Segelflygets tillsynskontor), dataskylt och ev. andra skyltar i sittbrunnen. | |
| 5. | Dokumentation | Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal och referensblad för flyghandbok av segelflygtekniker. | |
| 6. | Material | Kan beställas av tillverkaren. | |
| 7. | Referenser | Tillverkarens bulletiner: TM 8007
LBA LTA 2000-067 | |