

Revidering av Flightmanual

1. Berörda typer LS8a alla s/n med engelsk manual.
2. Tidsfrist Före flygning med vattenbarlast
3. Orsak Rättelse av hur man fyller på vatten.
4. Åtgärder Byt ut följande sidor i flight manual mot nya av utgåva "Oct. 1999":
0-2, 0-3, 4-9.
5. Dokumentation Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i
flygplanjournal och referensblad för flyghandbok av
segelflygtekniker.
6. Material Kan beställas av tillverkaren eller Segelflyget.
7. Referenser Tillverkarens bulletiner: TM 8009