

Revidering av manualer

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1. | Berörda typer | ASW 27 alla typer s/n 27001-27104, 27106-27118 |
| 2. | Tidsfrist | Åtgärd 1, valfri.
Åtgärd 2, 2002-04-30. |
| 3. | Orsak | Diverse förbättringar. |
| 4. | Åtgärder | <ol style="list-style-type: none"> 1. Byte av ventil för vattenbarlastl. Ytterligare ett klaffläge. Se TN 6 för vidare information och åtgärder. 2. Byt ut följande sidor i respektive manual med revisions status "TN 6 dated 01.09.99 JUW":
Flight manual: 0.4, 0.5, 2.3, 2.5, 4.6, 4.7, 4.12, 4.17, 4.23, 5.4, 5.9, 5.10, 7.4, 8.5.
Maintenance manual: 0.4, 0.5, 2.16, 3.2-3.4, 4.5, 4.7, 7.3, 7.9, 9.6, 12.5, 12.8. Dessutom tillkommer sidorna 2.40, 9.9 och Maintenance Instruction B, utgåva 2 daterad 04.05.99. Vidare en helt ny utgåva av Repair Manual, April 1999. |
| 5. | Dokumentation | Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal och i referensblad för flyghandbok av segelflygtekniker. |
| 6. | Material | Kan beställas från tillverkaren. |
| 7. | Referenser | Tillverkarens bulletiner: TN 6
LBA LTA 2000-305 |