

Kontroll av vevhus och motorfäste

- | | | | |
|----|---------------|--|---|
| 1. | Berörda typer | HK 36 TTS
HK 36 TTC
HK 36 TTC-ECO | alla serie nummer
alla serie nummer
alla serie nummer |
| 2. | Tidsfrist | Vid varje 25 timmars tillsyn. | |
| 3. | Orsak | Det har vid underhåll upptäckts sprickor i vevhuset och i ringmotorfästet.. | |
| 4. | Åtgärder | Kontrollera vevhus och ringmotorfästet med avseende på sprickor enligt tillverkarens SI36-003. | |
| 5. | Dokumentation | Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal av segelflygtekniker. | |
| 6. | Material | Kan beställas från tillverkaren. | |
| 7. | Referenser | Tillverkarens bulletin: SI36-003
LBA LTA 2001-067 | |