



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1005

Grob

C

Sid 1(6)

G103 Twin Astir, Trainer, II, II Acro, III , III Acro

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	TM 103-5	LTA 79-258	Luftbromssystem	Twin Astir: Samtliga	
	TM 103-6	LTA 79-331	Luftbromssystem	Twin Astir, Twin Trainer:	
	TM 315-11		Montering av stabilisator	Twin II, Twin II Acro	
	TM 315-13		Utbyte av trimstötstång	Twin II, Twin II Acro	
	TM 315-15		Gågtidsförlängning	Twin Astir, Twin Trainer	
	TM 315-17		Ändring av fartbegränsingar	Twin Astir, Twin II	
	TM 315-20	LTA 82-132	Kontroll och utbyte av upphängning till främre sidroderpedaler	TwinII, Twin II Acro	
L-1097	TM 315-26	LTA 84-58	Höjning av max gångtid – ändring av underhållshandboken	Twin II: alla Twin II Acro: alla	Årstillsyn, dock senast 85-04-30
L-1127	TM 315-29		Inspektion och byte av främre bromsspak	G103 Twin II, G103A Twin II Acro: 2501-3715 3544 K1 – 3709 K45	Åtgärd 4.1 före nästa flygning Åtgärd 4.2 före 86-04-30
L-1128	TM 315-30		Inspektion och utbyte av parallellhävarm i bakre pedalställ	Twin Asitr: 3000-3291 Twin Astir Trainer: 3001 T1 – 3284 T44	Åtgärd 4.1 före nästa flygning Åtgärd 4.2 före 86-04-30
L-1129	TM 315-31		Inspektion och förlängning av stopp till yttre bromshävarm	G103 Twin II, G103A Twin II Acro: 33879 K117 – 34012 K245	Åtgärd 1: före nästa start Åtgärd 2: Om nödvändigt före nästa start



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1005

Grob

C

Sid 2(6)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1150	TM 315-32		Kontroll och flyttning av bakre urkopplingsreglage	Twin Astir, Twin Astir Trainer: 3000-3291 (Trainer med tillägg "T") G103 Twin II & G103 Twin II Acro: 33501 – 3878 (Acro med tillägg "K")	Före nästa flygning
L-1151	TM 315-33		Kontroll och utbyte av pedalhävarm	G103 Twin II, G103 A Twin II Acro: 3730 – 3878, 33879 – 34078 (Acro med tillägg "K")	Före nästa flygning
L-1165	TM 315-34 G rep. inst 315-34		Inspektion och ev. utbyte av höjdroderstötstång	G103 A Twin II Acro: 3544- -3878 (endast med tillägg "K")	Före nästa flygning
L-1185	TM 315- 37 G rep. inst 315-37		Förstärkning av svetsade komponenter i styrsystemet	G103 Twin II, G103 A Twin II Acro: 3501 – 3878, 33879 – 34078	Årstillsyn, dock senast 89-04-30
L-1186	TM 315-36 G rep. inst 315-36	LTA 88-176	Byte av vingtappar	Twin Astir inkl. Trainer: 3000-3291 G103 Twin II inkl. Acro: 3501-34078	Senast 89-04-30
L-1189A	TM 315-38/1	LTA 89-5/2	Kont. Av montering, bultar i broms/skevrodermekanism	Twin Astir inkl. Trainer: 3000-2391 G103 Twin II inkl. Acro: 3501-3729	Årstillsyn, dock senast 91-04-30§



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1005

Grob

C

Sid 3(6)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1193	TM 315-39 315-40 315-41		Utbyte av pedalspindel o luftbromshandtag, ändring av underhållshandbok	G 103 C Twin II Acro Punkt 4.1: alla t.o.m. 34141 som ej modifierats tidigare Punkt 4.2 alla som ej har ledat bromshandtag Punkt 4.3: alla	Årstillsyn, dock senast 90-04-30
L-1202	TM 315-42		Ändring av flyg- och underhållshandbok	G103 C Twin III Acro: alla	90-05-31
L-1219	TM 306-27/1	LTA 89-209/2	Inspektion av sidhängda rodergångjärn	Samtliga	Vid varje årstillsyn
L-1233A	TM 315-45/2	Lta 92-190	Gångtidsförlängning	Twin Astir: 3000-3291 Twin Astir Trainer: 3000-3291 med "T" G103 Twin II: 3501-3878, 33879-34078 G103A Twin II Acro: 3544-34078 med "K" G103C Twin III Acro: 34101- G103C Twin III: 36001-36014	Åtgärd 1: 93-04-30 Åtgärd 2,3 och 4: Före 3000h gångtid (Endast Twin Astir och Twin Astir Trainer) se även STM 1234 Åtgärd 5: vid 3000h, 4000h, 5000h, 6000h, 7000h, 8000h, 9000h, 10000h, 11000h Åtgärd 6: vid 9500h 10500h 11500h
	TM 315-46		Ändring av underhålls manual	Twin III: Samtliga	
L-1234	TM 315-47/2	LTA 92-309/2	Byte av bromshävarm	Twin Astir: 3000-3291 Twin Astir Trainer: 3000-3291	93-04-30
L-1235A	TM 315-49		Kontroll av stopp för luftbromsar	Samtliga Grob flygplan utom G103C Twin III	93-04-30



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1005

Grob

C

Sid 4(6)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	TM 315-54	LTA 93-134	Ändring av operationella begränsningar	Twin III	
L-1262	TM 315-56		Ändring av underhållshandbok	G103C Twin III, 36001-36014	95-04-30
L-1326	TM 315-61/2	LTA 1999- 216/2	Inspektion/utbyte av den räfflade muttern på styrspek i baksits	G 103 Twin II: 3501-3729 G 103 A Twin II Acro 3544-3729 med "K"	Åtgärd 1: före nästa flygning Åtgärd 2: vid daglig tillsyn Åtgärd 3: 2000-04-30
L-1390	MSB 315-62/2	2002-067	Sprickor vid vinschkoppling	Twin Astir: 3000-3291 Twin Astir Trainer: 3088-3291 med "T" Twin Astir II: 3501-3876 Twin Astir II Acro: 3544-34078 med "K" Twin Astir III: 36001- 36014 Twin Astir III Acro: from 34101	Åtgärd1: före nästa flygning Åtgärd2: nästa årstillsyn, dock senast 2005-04-30
L-1454	MSB 315-63/2	2003-185	Begränsningar av manöverenvelopen	G 103 Twin II: 3501- 3729, 3730-3878 G 130A Twin II Acro: 3544-34078	Före nästa flygning
L-1456	ASB 315-64/3	LTA 2003- 231/	Begränsningar av manöverenvelopen	G 103 Twin Astir: from 3073 G 103 Twin Trainer: from 3088-T-2.	Före nästa flygning



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1005

Grob

C

Sid 5(6)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	MSB 315-65		Begränsningar av manöverenvelopen	Twin II: 3501-3878, 33879-34078 Twin II Acro: 3544- 34078 med suffix "K" Twin III Acro: 34101- 34203	
	OSB 315-66		Förstärkning av bakkroppen EJ obligatorisk	Twin II Acro: 3544- 43078 med tillägg "K" Twin III Acro: 34101- 34203 med tillägg "K"	
	MSB 315-67		Ubyte av höjdroder länkarm	Twin Astir, Twin Trainer: Samtliga	Åtgärd 1: Före nästa flygning Åtgärd 2: 2004-12-31
	MSB 315-68/1		Information om revisionsstatus för handböcker OBS ej helt korrekt, ny utgåva på G från Grob	Grob G103: samtliga	
	MSB 315-72		Kontroll / utbyte av övre sidrodergångjärn	Twin II: 3501-34078 Twin II Acro: 3544- 34078 med suffix "K" Twin III Acro: 34101- 34203 Twin III: 36001-36014	Varje kommande årstillsyn
	MSB 315-74/1		Kontroll av flygplanets struktur	Twin Astir: 3000-3291 Twin Astir Trainer: 3088-3291 med "T" Twin II: 3501-3878 Twin II Acro: 3544- 34078 med "K" Twin III: 36001-36014 Twin III Acro: 34101- 34203	Inom 25 flygtimmar eller 50 starter Dock senast 2008-04-30



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1005

Grob

C

Sid 6(6)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	MSB 315-75		Kontroll av styrspak i baksits	Twin II: 3730-3878 Twin II Acro: 3544-34078 med "K" Twin III: 36001-36014 Twin III Acro: 34101-34203	Före nästa flygning
	MSB 315-76/1		Kontroll av luftbromsar	Twin II: 3730-3878 Twin II Acro: 3730-34078 med "K" Twin III: 36001-36014 Twin III Acro: 34101-34203	
	MSB- Grob-003	EASA AD 2010-0053	Vattenballast, kontroll av anslutningar	Twin Astir: samtliga	Före nästa flygning Därefter årligen