



2009-08-15

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1005

Grob

**E**

Sid 1(2)

## G109, G109B

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	TM 817-4		Ändring av flygmanual revision, flyghandbok utg. March 1981 för revision dat. 01.10.81	G 109	
	TM 817-8	LTA 83-6	Revision flygmanual, revision dat. 14.12.82	G 109: 6001-6159	
	TM 817-10	LTA 83-104	Ändring av TP-Läge, Spin urgång	G 109: 6001-6159	
L-1120	TM 817-19		Kontroll o utbyte av huvudställets i fjäderben	G 109: 6001-6159 G 109B: 6200-6317	Åtgärd 4.1: före nästa start Åtgärd 4.3 till dess åtgärd 4.4 är genomförd Åtgärd 4.4: senast 85-12-31
L-1126	TM 817-17		Ändring av flyghandbok	G 109B: from 6200	86-04-30
L-1146	TM 817-20		Åtgärder för att förbättra fladderegenskaper	G 109B 6200-6434	86-12-31
L-1152A	TM 817-23/1	LTA 87-142/2	Kontroll och utbyte av nedre tätning av bränslekran	G 109: Samtliga G 109B: Samtliga	Nästa tillsyn
L-1172	TM 817-25 G rep inst 817-25		Inspektion och utbyte av mittrö höjdroderinfästningar	G 109 B: 6200-6445	Punkt 4.1 och 4.2: före nästa flygning Punkt 4.3 senast 88-05-31
L-1207	TM 817-29	LTA 90-315	Inspektion/utbyte av bultar i manöverhävarens fästplåt i rotsprygel	G 109B: 6200-6362	Senast 91-04-30
L-1219	TM 306-27/1	LTA 89-209/2	Inspektion av sidhängda rodergångjärn	Samtliga Grob flygplan	Vid varje årstillsyn
L-1227A	TM 817-34/2	LTA 92-189	Inspektion av BENDIX magnet	G 109B: from 6200	Inom nästa 25h flygtid, därefter varje 100h-tillsyn



2009-08-15

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1005

Grob

**E**

Sid 2(2)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1231	TM 817-28/1	LTA 92-198	Gångtidsförlängning	G 109/g, G 109B: samtliga	1 Före 3000h flygtimmar: Åtgärd 1,2,3 (åtgärd 3 skall ej göras på G 109B from 6500) 2 vid 6000h, 7000h, 8000h, 9000h, 10000h, 11000h: Åtgärd 1 3 vid 9500h 10500h, 11500h: åtgärd 4
L-1232	TM 817-35		Kontroll av dränérhål i höjdroder och trim	G 109B: from 6200	92-11-30
L-1235A	TM 817-36		Kontroll av stopp för luftbromsar	Samtliga Grob flygplan utom G103C Twin II	93-04-30
L-1246	TM 817-32	LTA 92-359	Kontroll av otäthet i avgassystemet.	G 109, G 109B: samtliga	Nästa tillsyn
L-1263	TM 817-38/2		Förbättring av fladderegenskaperna	G 109: 6001-6159	95-04-30
L-1264	TM 817-39	LTA 94-004/2	Kontroll av huvudställ	G 109, G 109B: samtliga	95-04-30
L-1289	TM 817-45	LTA 94-317/2	Inspektion av motorfäste	G 109B: samtliga	96-04-30
L-1360	TM 817-22		Komplettering av manualer	G 109: 6001-6159	Åtgärd 1: Senast 2002-04-30 Åtgärd 2-6: Valfria
	TM 817-40	LTA D2005-357	Modifiering av trottellwire	G 109: samtliga med L2400 DT1 motor G 109 B: samtliga med L2400 DT1 motor	Inom 10 Gångtimmar
	TM 817-53		Kontroll av styrspak	G 109: Samtliga G 109B: Samtliga	Före nästa flygning

TM finns på: [www.grob-aerospace.de](http://www.grob-aerospace.de)