



2007-08-15

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1005

Grob

**F**

Sid 1(2)

## G103C Twin III SL

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	MSB 869-1/2		Revision av flyg och underhållsmanual	G 103 C Twin III SL: 35001-35039	
	MSB 869-2		Inspektion och om nödvändigt modifiering av batteriram	G 103 C Twin III SL: 35001-35033	
	MSB 869-3	LTA 92-306/2	Utbyte av huvudhjulsets inre lagring	G 103 C Twin III SL: 35001-35042	
	MSB 869-4	LTA 92-352	Inspektion av övre lintrissa	G 103 C Twin III SL: 35001-35048	
	MSB 869-5	LTA 92-354	Utbyte av spännstift i ”spindeldrive”	G 103 C Twin III SL: 35001-35050	
	MSB 869-6	LTA 92-355	Kontroll och utbyte av låspinne i propellerns bromskiva	G 103 C Twin III SL: 35001-35051	
	MSB 869-7		Modifiering av propeller drivningsenhet samt revision av flyg och underhålls manualer	G 103 C Twin III SL: 35001-35051	
	MSB 869-8		Inspektion av hjulbroms	G 103 C Twin III SL: 35001-35051	
	MSB 869-9	92-306/2	Modifieringar i huvudhjulområdet	G 103 C Twin III SL: 35001-35051	
	MSB 869-10	93-014	Installation av vajerstyrning för avgassystemet	G 103 C Twin III SL: Samtliga	
	MSB 869-11	92-388	Inspektion av bränslefilter	G 103 C Twin III SL: Samtliga	
	MSB 869-13	LTA 93-079	Utbyte av propeller omkopplare 25KB	G 103 C Twin III SL: Samtliga	
	MSB 869-15		Revision av underhållsmanual	G 103 C Twin III SL: Samtliga	



2007-08-15

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1005

Grob

**F**

Sid 2(2)

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	MSB 869-16		Utbyte av propeller fläns	G 103 C Twin III SL: Samtliga	
<u>L-1423</u>	MSB 869-18/3	LTA: 1996-206/3 LVD: 2-3279	Övre lintrissan på motorgondolen	G 103 C Twin III SL: Samtliga	Åtgärd 1.8.1: inom 5h motor gångtid Före nästa flygning Åtgärd 1.8.2: innan nästa start.
	MSB 869-19		Revision av underhållsmanual	G 103 C Twin III SL: Samtliga	
<u>L-1391</u>	MSB 869-22	2002-066	Sprickor vid vinschkoppling	G 103 C Twin III SL: Samtliga	Åtgärd 1: före nästa flygning Åtgärd 2: nästa årstillsyn, dock senast 03-04-30
	MSB 869-23		Kontroll / utbyte av övre sidrodergångjärn	G 103 C Twin III SL: 35001-35051	Varje kommande årstillsyn
	MSB 869-24		Information om revisionsstandard för manualer	G 103 C Twin III SL: Samtliga	
	MSB 869-25/1		Kontroll av flygplanets struktur	G 103 C Twin III SL	Innom 25 flygtimmar eller 50 starter Dock senast 2008-04-30
	MSB 869-26		Kontroll av styrspak i baksits	G 103 C Twin III SL Samtliga	Före nästa flygning
	MSB 869-27/1		Kontroll av luftbroms	G 103 C Twin III SL Samtliga	Senast 2008-10-30