



2010-06-03

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1016

Schempp - Hirth

**B**

Sid 1 (2)

Discus a, b, 2a, 2b, CS

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1244	TM 360-9	LTA 92-360/2	Kontroll och utbyte av vertikal höjdroderstötstång i fenan	Discus a & b: 1-446 Discus CS: 1-98	Enl TM
L-1268	TM 360-11	LTA 94-031	Ändring av underhållshandbok	Discus a & b: 1-499 Discus CS: 1-159	95-04-30
L-1386	TM 360-17	LTA 2001-259	Landningställ	Discus 2b: 1-107	Nästa årstillsyn, senast 03-04-30
L-1438	TM 360-18		Tyngdpunktskoppling	Discus 2b: 1-133	03-04-30
L-1435	TM 360-19	2003-048	Höjdroder stötstång och stabilisator	Discus2a & 2b: 13-22, 24,27, 28, 30-48, 50, 51, 53- 55,57- 63, 65, 67, 68 71-79, 81, 82	03-04-30
L-1450	TN 360-20	LTA 2003-280	Stabilisatorn, fixering av massbalans	Discus 2a, 2b: 1-185, 187-189	Åtgärd 1: innan nästa flygning Åtgärd 2: 04-04-30
L-1449	TN 360-21	LTA 2003-265/2	Felaktig limmning mellan balkliv och balkfläns	CS: 1CS – 308CS b: 551-554, 568, 569, 571-573, 575, 577	Före nästa flygning
	TN 360-25		Justering av ryggstöd	Discus 2b: s/n 223-230 Discus 2c: s/n 20-34	Nästa årstillsyn
	TN 360-26		Justering av ryggstöd	Discus CS: 1-124, 126- 298, 301	Före nästa flygning



2010-06-03

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1016

Schempp - Hirth

**B**

Sid 2 (2)

Discus bT, bM, 2T, 2cT

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	TM 863-3	LTA 92-360/2	Kontroll och utbyte av vertikal höjdroderstång i fenan	Discus bT: 1-100	Åtgärd 1&2: före nästa flygning Åtgärd 3 & övriga 93-12-31
	TM 863-5	LTA 1999-305	Förlängning av gångtid	Discus bT: alla	Inom 6000h, senast 03-04-30
L-1372	TM 863-6	LTA 2000-074	Kontroll av motorinfästning	Discus bT: 120-160	Åtgärd 1: före varje flygning tills åtgärd är gjord Åtgärd 2: 02-04-30
L-1422A	TM 863-7	LTA 2002-199/2	Fäste för propellerlager, Uppdatering av underhållsmanual	Discus bM: 1-9	Inom 5h motor gångtid, dock senast 2003-04-30
	TM 863-8	LTA 2003-281	Stabilisatorn, fixering av massbalans	Discus 2T: 1-33	Åtgärd 1: före nästa flygning Åtgärd 2 och följande:02-12-31
	TM 863-9	LTA 2003-265/2	Felaktig limning mellan balkliv och balkfläns	Discus bT:77,106,146,151- 154,156,158,161,162	Före nästa flygning
	TM 863-13	EASA AD 2006-0227- E	Kontroll / byte av motorpylon	Discus-2T: 1-40 Discus-2cT: 1-30	Åtgärd 1: varje daglig tillsyn Åtgärd 2: nästa årstillsyn, dock senast 2006-12-31
	TM 863-19		Justering av ryggstöd	Discus-2cT: s/n 35-74	Nästa årstillsyn

TM finns på <http://www.schempp-hirth.com>