

ASW 15, 15B

| STM-L | TM/SB | LTA/AD | Avseende | S/N | Tidsfrist |
|--------|-------|---------------------------|--|--|--|
| | | LVA 576 | Införande av stänkskydd | ASW 15: s/n 15138 | |
| | | LVA 688 | Införande av ventilationshål | | |
| | | LVA 687 | Inspektion och modifiering av sidroder | | |
| L-1064 | TM 21 | LVA 1799 LTA 91-265 | Kontroll av hävarm i höjdstyrssystemet | ASW 15, 15B: Samtliga inkl modifierade till motorsegelflygplan | Årstillsyn, dock senast 82-04-30 |
| L-1082 | TN 22 | LTA 82-221 | Förstärkning av höjdroder, hävarm och ändring av flyghandbok | ASW 15, 15B: Samtliga inkl modifierade till motorsegelflygplan | Mom. 4.1 har redan införts per 1982-06-15 Mom. 4.2: årstillsyn, dock senast 84-04-30 |
| L-1179 | TN 23 | LTA 88-95 | Inspektion och skyddsbehandling av vingbalk | ASW 15, 15B: Samtliga | Punkt 4.1: Före nästa flygning samt vid varje årstillsyn Övrigt årstillsyn, dock senast 89-04-30 |
| | TN 27 | EASA A.C.07129 | Ökning av gångtid | ASW 15, 15B: Samtliga | Före 6000 flygtimmar |