



2010-06-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1021

Flygmotor

F

Sid 1 (1)

Diamond AE50R

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
	MSB AE50R- 001		Byte av fläkt	R1-0418, 0484, 0486- 0488, 0490-0494, 0497, 0502, 0503	Inom 10 gångtimmar, dock senast 2003-12-31
	MSB AE50R- 002		Stoppskruvar i generatorns rotor	R1-1002-1010, 2002- 2008, 2010	Inom 10 gångtimmar, dock senast 2006-05-31
	MSB AE50R- 003		Stoppskruvar i generatorns rotor	R1-0000-0549, 1000- 1041, 2000-2044	Vid nästa schemalagda underhållsåtgärd, dock senast 2010- 06-01
	MSB AE50R- 004		Utbyte av rotor	AE50RAB: s/n 1011- 1036, 1040, 0250, 0270, 0541 IAE50R-AA: s/n 2009, 2011, 2017, 2028-2033, 2038-2044	2009-10-02

TM finns på: <http://www.alexander-schleicher.de/>