



05-03-30

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1024

Valentin

**A**

Sid 1 (1)

## Taifun

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1140	TM 10/818		Stabilisatorns främre infästning	Taifun 17E: alla	Åtgärd 4.2: före nästa flygning, sedan efter var 25 flygtimme Åtgärd 4.2: senast 87-04-30
L-1148	TM 11/818		Sidroder- och luftbromssystem	Taifun 17E: alla	Före nästa flygning
L-1149	TM 21/818		Tp läge och pilothävarm	Taifun 17E: alla	88-04-30
L-1221	TM 24-818	LTA 91-134	Inspektion och förstärkning av bromstvärrör	Taifun 17E: tom 1100	Åtgärd 1: före nästa flygning Åtgärd 2: 92-04-30
L-1239	SB 25-818		Ändring av underhållshandbok	Taifun 17E II: alla	Senast 93-04-30
L-1278	TM 28-818	LTA 94-114	Kontroll av klaffmekanism	Taifun 17E & E II: alla	95-04-30
L-1378	SB-koco 05-818 ISSUE 02	LTA 2000-392/2	Kontroll av vinghuvudbultar	Taifun 17E: alla	Åtgärd 1-3: före nästa flygning Åtgärd 4: senast 2001-07-31
L-1443	TM	LTA 2003-051	Vingkoppel	Taifun 17E: alla, undantag om SB-23-818 är utfört	Åtgärd 1-5: före nästa start Åtgärd 6: Vid behov