



2007-04-13

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
Allmänna informationer

A-1027

Aircraft Philipp

**A**

Sid 1 (1)

## Samburo

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
<u>L-1393</u>	808-18:2	LTA 2001-371/2	Sprickor i balansvikt på stabilisator	Alla Samburo AVO 68 v AVO 68 s AVO 68 R AVO 68 R100 AVO 68 R115	Åtgärd 1: Före nästa flygning Åtgärd 2: Inom 10 flygtimmar
<u>L-1402</u>	808-17	LTA 2000- 361	Stabilisator, skador på främre fästet	AVO 68 -v: Alla	Åtgärd 1: Före nästa flygning Åtgärd 2: Inom 10 flygtimmar
L-1410	808-16	LTA 2000- 274	Vingar, korrosion i främre vingtappen	AVO 68 -v: Alla	Åtgärd 1: Före nästa flygning Åtgärd 2: Vid behov Åtgärd 3: Vid varje Årstillsyn
<u>L-1411</u>	808-15	LTA 2000-096	Inspektion av stabilisatorinfästning	AVO 68 -v: Alla	Innan nästa flygning
<u>L-1412</u>	808-14	LTA 1999-020	Motor. Utbyte av upphängningsbultar	AVO 68 -s / AVO 68 - v: Alla med Limbach L2000 / L1700	Åtgärd 1: Före varje flygning Åtgärd 2: Senast 00-04-30
<u>L-1413</u>	TN. 8	LTA 1995-005	Modifiering av Tacometer.	AVO 68 -v: Alla med Limbach SL 1700 & Hoffman feathering propeller HO V 62 R	Senast nästa tillsyn, dock senast 03- 04-30
<b>STM-D</b>			<b>Driftserfarenheter</b>		
D-1012			Sprickor i höjdrodrets balansvikter	Alla Samburo	

LTA finns på: [www.lba.de](http://www.lba.de)TM finns på: [www.aircraft-philipp.de](http://www.aircraft-philipp.de)