

Sprickor i höjdrodrets balansvikter

Det har framkommit att konstruktionen för höjdrodrets balansvikter råkar ut för återkommande utmattningssprickor. Sprickorna uppträder i den bockade plåt detaljen där balansviktens hävarm är insvetsad.

Sitter under kåpa som måste avlägsnas för att kunna inspektera.