



1978-10-20

S T M

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE

Modifieringar

M - 1003

Grob

Astir CS

1 (1)

Ändrat toleransområde för vingarnas pilform

- 1 Berörda typer Astir CS S/N 1001 - 1437
- 2 Orsak: I samband med tillverkning finns segelflygplan-individer vars pilform överstigit toleransområdet för vingarnas pilform.
- 3 Åtgärder: Till ägarna har utsänts TM 102-5, vilken ska bilägga leveranshandlingarnas "Einstellbericht".
- a) Toleransområdet för vingarnas pilform är angiven till 0+20 mm. I samband med tillverkning och reparationer förekommer individer med större tolerans.
- Tillverkaren föreskriver ändrad tolerans hos pilformen till 0 $\begin{matrix} + 20 \\ - 40 \end{matrix}$
- b) Nytt inställningsprotokoll kan utfärdas av besiktningsingenjör.
- 4 Referens: Grob TM 102-5 1977-02-08