

Dåliga limningar

Vi har på en PW 5:a upptäckt att bakre balken i vingen, den som syns om man tar bort skevrodret, inte var ordentligt fastlimmad mot vingskalet. Det var luft mellan balk och skal på en några decimeter lång sträcka.

Det kan tänkas att det är snålt med lim även på andra delar av flygplanet.