Kontroll av svetsfog på sidroderpedaler

1 Berörda typer	Pegase S/N 101 XX 001 tom 101 XX285 S/N 101 DO 501 tom 101 DO 530 Marianne S/N 201 X 002 tom 201 X 073
2 Tidsfrist	92-04-30
3 Orsak	En spricka har hittats på en pedal på ett flygplan.
4 Åtgärder	Kontrollera svetsfogen markerad i skissen nedan i avseende på sprickor. Om sprickor upptäcks måste de repareras av behörig svetsverkstad före flygning.
5 Dokumentation	Införes i Modifierings och reparations journal samt flygplanjournal av segelflygtekniker.
6 Material	-
7 Referenser	Tillverkarens Service bulletin 101-11 resp 201-08.
8 Övrigt	Eventuella sprickor skall rapporteras till KSAK.



Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.
Engångsåtgärd markeras med inramning t.ex. STM L-1009