Motorinstallation

1.	Berörda typer	DG-800B med Solo motor	Åtgärd 1 och 8	s/n alla
			Åtgärd 2	s/n upp tom 8-128
			Åtgärd 3	s/n upp tom 8-129
			Åtgärd 4 och 5	s/n upp tom 8-154
			Åtgärd 6	s/n upp tom 8-154 med Stross ELT10 spindeldrift.
			Åtgärd 7	s/n upp tom 8-131 om nödvändigt

2. Tidsfrist — Före 2000-04-30

3. Orsak — Driftserfarenheter visar att vissa åtgärder är nödvändiga.

4. Åtgärder 1-8 Enligt TM 873/12

5. Dokumentation — Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal och referensblad för flyghandbok av segelflygtekniker.

6. Material — Kan beställas från tillverkaren

7. Referenser — Tillverkarens TM 873/12
LBA LTA 1999-167

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.
Engångsåtgärd markeras med inramning tex L-1009