



1994-10-31

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE

Bestämmelser

B-1006 D

tillv FLYGMOTOR

typ GROB 2500

Sid 1 (1)

## Gångtid mellan grundöversyner (TBO)

- |   |               |   |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | GROB 2500 E1/D1 Samtliga.   |
| 2 | Tidsfrist     | 95-04-30  |
| 3 | Orsak         | Höjd tillåten gångtid.  |
| 4 | Åtgärder      | Gångtiden mellan grundöversyner fastställs till 1600 h.                                   |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material      | -   |
| 7 | Referenser    | Tillverkarens TM 4601-1/7   |
| 8 | Övrigt        | Detta STM upphäver STM B-1006 C.  |