



1977-06-22

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L - 1013

PIK

PIK-20 D

Sid 1 (1)

Komplettering

KOMPLETTERINGSLIMNING AV VINGE

1. Berörda flygplantyper:

PIK-20 D S/N 20510 t o m 20532, 50534 t o m 20540, 20542 t o m 20544, 20548, 20552, 20555 och 20556.

2. Orsak

Få grund av verktygstoleranser har konstaterats otillräcklig limning av vingbalk mot överskalet.

3. Åtgärd

Kompletteringslimning av vingen skall utföras vid godkänd verkstad eller hos tillverkaren i enlighet Eiriavion Bulletin nr 17 daterad 1977-06-17.

4. Tidsfrist

Ändring enligt denna STM skall utföras före nästa flygning. Berörd ägare meddelad innehållet i denna STM.

5. Referens

NBA Finland Emergency airworthiness directive telex 1977-06-17.