



1984-10-10

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1111

SZD

SZD-50-3

Puchacz

Sid 1 (1)

Kontroll av höjdroderkopplingen

1. Berörda typer: Alla SZD-50-3 Puchacz fr o m B-1081.
2. Tidsfrist: Årstillsyn, dock senast 1985-04-30.
3. Orsak: Man har funnit att "drivpinnen" till höjd-rodret delvis har varit utanför avsedd skåra.
4. Åtgärder: Enligt tillverkarens bulletin BE-16/50-3/83.