



1984-11-30

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1113

Schleicher

ASK-21

Sid 1 (1)

## Inspektion av urtaget för hjulhuset i kroppen

1. Berörda typer: ASK-21 fr o m 21194 t o m 21228.
2. Tidsfrist: 1985-04-30.
3. Orsak: Hjulet kan haka i vid infjädring.
4. Åtgärder: Enligt tillverkarens tekniska meddelande no 17.

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.  
Engångsåtgärd markeras med inramning t.ex. STM L-1009