



1985-10-01

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1124

SZD

SZD-48, 48-1,
48-3

Sid 1 (1)

Ändring av Flyghandbok avseende kopplingstyp

1. Berörda typer: SZD-48
SZD-48-1
SZD-48-3
2. Tidsfrist: 1986-04-30.
3. Orsak: Ofrivillig urkoppling har skett med koppling typ TOST EUROPA G 72 monterad i nosen.
4. Åtgärder: Texten "TOST EUROPA G 72 hook with self releasing mechanism or," skall strykas på sidan:
8 b för SZD-48
8 a för SZD-48-1 och SZD-48-3.
5. Övrigt: Åtgärden innebär att om koppling enligt ovan är monterad så måste den utbytas.
6. Referenser: Bulletin BE-023/85 "JANTAR STD".