



1987-11-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1147

SZD

SZD 50-3 Puchacz

Läsning av huvudbullt

1. Berörda typer: "Puchacz S/N X-127 -- X-129
S/N B-903 -- B-1613
2. Tidsfrist: 1988-04-30
3. Orsak: Ändringen är införd för att säkerställa att vingbulten ej glider ur.
4. Åtgärder: Enligt Service Bulletin Nr BK-33/50-3/87
5. Referenser: Service Bulletin BK-33/50-3/87.