



1987-11-02

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1148

Valentin

Taifun 17 E

Sid 1 (1)

## Sidroder- och luftbromssystem

1. Berörda typer: Taifun 17 E alla S/N.
2. Tidsfrist: Före nästa flygning
3. Orsak: Möjlighet att skada styrsystemet.
4. Åtgärder: Enligt TM 11/818.
5. Referenser: TM 11/818.