



1987-11-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1149

Valentin

Taifun 17 E

Sid 1 (1)

TP lägen och pilothävarm

1. Berörda typer: Taifun 17 E alla S/N.
2. Tidsfrist: 1988-04-30
3. Orsak: Korrigering av tillåtet tomvikts tp-område och pilotens hävarm.
Utökning av flygvikts tp-område.
4. Åtgärder: Enligt TM 12/818.
5. Referenser: TM 12/818.