



1987-11-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1153

Rolladen

LS 6, LS 6-a

Sid 1 (1)

Fladderdämpare

1. Berörda typer: LS 6 och LS 6-a alla s/n.
2. Tidsfrist: 1988-04-30.
3. Orsak: Förhindra skevroderfladder.
4. Åtgärder: Enligt TM 6010 eller TM 6011.
5. Referenser: TM 6010 samt TM 6011.