



1987-11-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1154

Glaser-Dirks

DG-300

Sid 1 (1)

Massbalancering av skevroder

1. Berörda typer: DG-300 s/n 3 E 1 -- 3 E 210.
2. Tidsfrist: 1988-04-30.
3. Orsak: Skevroderfladder har förekommit.
4. Åtgärder: Enligt TM 359/11 samt 359/12.
5. Referenser: TM 359/11 samt TM 359/12.

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.
Engångsåtgärd markeras med inramning t.ex. STM L-1009