



1987-11-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1156

Schleicher

ASW-20

Sid 1 (1)

Åtgärder för att undvika PIO (pilot induced oscillations)

1. Berörda typer: ASW-20 samt ASW-20 L
s/n 20001 - 20611
2. Tidsfrist: 1988-04-30.
3. Orsak: Flera rapporter om PIO från piloter,
som är ovana med typen har inkommit.
4. Åtgärder: Enligt TM 30.
5. Referenser: TM 30.