



1987-11-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1163

Glasflügel

Kestrel

Sid 1 (1)

Sidrodermekanism

1. Berörda typer: Kestrel samtliga s/n
2. Tidsfrist: 1988-04-30.
3. Orsak: Mekanismen kan gå av om man lyfter kroppen i sidrodret eller om bak-kroppen har spruckit.
4. Åtgärder: Åtgärder enligt TM 401-19.
5. Referenser: TM 401-19.