



1988-11-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1182
Rolladen...
LS 6

Sid 1 (1)

Kontroll av spel i sidroderlagring

1. Berörda typer: LS 6, alla versioner, alla S/N.
2. Tidsfrist: Utföres vid varje årstillsyn.
3. Orsak: Ändrad tolerans på ritning 1 BS 4.
4. Åtgärder: Radialspelet i övre sidroderlagringen kontrolleras. Maximalt tillåtet spel är 0.5 mm.
5. Genomförande: Införes i MoR - journal samt flygplansjournal av segelflygtekniker.
6. Referenser: Tillverkarens TM 6017