



1991-02-01

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1201 A

ISF/Valentin
Mistral C

Sid 1 (1)

Kontroll av sidrodrets vikt

1. Berörda typer: Mistral C, alla S/N.
2. Tidsfrist: Senast 1990-04-30.
3. Orsak: Brott på nedre sidroderinfästningen har inträffat. Vid utredningen konstaterades att max tillåten rodervikt överskridits efter balansering enligt TM 329-002. Ny maxvikt fastställd baserad på ny hållfasthetsanalys.
4. Åtgärder:
 1. Demontera sidrodret.
 2. Väg rodret. Max tillåten vikt inkl massbalansering är 6,40 kg.
 3. Om vikten ej överstiger 6,40 kg, monteras sidrodret igen.
 4. Om vikten överstiger 6,40 kg kontaktas KSAK för instruktion om ytterligare åtgärder.
 5. Byt ut sidorna 1 och 16 i Maintenance Manual till utgåva mars 1990.
5. Genomförande: Utföres av segelflygtekniker och införes i MoR-journal samt flygplansjournal.
6. Material: Sidor till underhållshandbok kan beställas från KSAK eller FBW Flugzeugbau.
7. Referenser: Tillverkarens TM 329-006, utg 900305.
LBA LTA 89-215/2.