



1990-04-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1202

Grob
Twin III

Sid 1 (1)

Ändring av flyg- och underhållshandbok

1. Berörda typer: G 103 C TWIN III ACRO, alla S/N.
2. Tidsfrist: 1990-05-31
3. Orsak: Önskemål och krav från luftfartsmyndigheter.
4. Åtgärder: Följande sidor i handböckerna bytes ut mot nya daterade 23.11.89:

Flight Manual: Sid 0.2, 0.3, 0.4, 2.7, 2.8, 3.6, 4.15, 4.21.

Maintenance Manual: 0.1, 0.2, 0.3, 4.2, 9.7.
5. Dokumentation: Införes i MoR-journal och flygplansjournal av segelflygtekniker.
6. Material: Sidor till handböckerna kan beställas från tillverkaren.
7. Referenser: Grob TM 315-42.