



1992-03-09

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1204A

tillv VALENT

typ Mistral C

Sid 1 (1)

Kontroll och utbyte av bussningar i huvudbalkar

- | | | |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Berörda typer | Mistral C |
| 2 | Tidsfrist | 92-04-30 |
| 3 | Orsak | Bussningarna har lossnat i ett fall |
| 4 | Åtgärder | Enligt Tillverkarens TM 329-007 |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings och reparations journal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes av tillverkaren |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 329-007
LBA LTA 90-281/2 |
| 8 | Övrigt | Denna STM ersätter STM-L 1204. |