



1991-02-01

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1212

SZD

"PUCHACZ

Sid 1 (1)

Inspektion och utbyte av säkringspinne för stabilisator

- 1 Berörda typer "PUCHACZ" S/N X-127, X-129
B-903--B-1553
- 2 Tidsfrist
 - 2.1 Åtgärd 4.1 skall utföras före nästa flygning.
 - 2.2 Åtgärd 4.2 skall utföras senast 1992-04-30.
- 3 Orsak Vid ett tillfälle har låspinnen skjivats av.
Orsaken tros vara att låspinnen användts som säkring under transport i vagn.
- 4 Åtgärder
 - 4.1 Kontrollera att stabilisator halvorna kan monteras korrekt.
Kontrollera att låspinnen ej är skadad.

Om låspinnen är skadad måste åtgärd 4.2 utföras före flygning.
 - 4.2 Byt ut låspinnen enligt Bulletin BR-40/50-3/90.
- 5 Dokumentation Införes i Modifierings och reparations journal samt flygplanjournal av segelflygtekniker.
- 6 Material Ny låspinne och bulletinen kan beställas från

Segelflygskolan Ålleberg 0515-37151
- 7 Referenser PDPS "PZL-BIELSKO" Bulletin BR-40/50-3/90 "PUCHACZ".

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.
Engångsåtgärd markeras med inramning t.ex. STM L-1009