



1992-11-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1227A

tillv GROB

typ G 109B

Sid 1 (1)

Inspection av BENDIX magnet

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | Berörda typer | GROB G 109B FROM S/N 6200 |
| 2 | Tidsfrist | Inom nästa 25h flygtid. Därefter vid varje 100h-tillsyn |
| 3 | Orsak | För att undvika möjlig skada på magnet och motor. |
| 4 | Åtgärder | Inspection av magneten enligt TM 817-34/2 |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings och reparations journal samt flygplanjournal. |
| 6 | Material | Kan beställas av tillverkaren. |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 817-34/2
LBA LTA 92-189 |
| 8 | Övrigt | Åtgärden skall utföras av flygverkstad.
Kontakta KSAK för vidare information. |