



1992-11-02

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1240

titel Proppeller  
typ MTV

Sid 1 (1)

## Ändring av nödförfarande

- |   |               |   |                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Berörda typer |   | Samtliga motorsegelflygplan med elektriskt omställbar MTV propeller, som har styrenheten P-120-A installerad.                                                                                                          |
| 2 | Tidsfrist     |   | Före nästa flygning.                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Orsak         |   | På några motorsegelflygplan har det inträffat att osäker eller felaktig omställning skett beroende på skadad elmotor.                                                                                                  |
| 4 | Åtgärder      | 1 | Ändra nödprocedurena enligt följande:<br>- Grön lampa måste lysa före start.<br>- Om onormal varvtalsminskning eller varvtalssvängning uppträder skall säkringen till propellerenheten omedelbart "dras" (stängas av). |
| 5 | Dokumentation |   | Införes i Modifierings och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker.                                                                                                                               |
| 6 | Material      |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | Referenser    |   | Tillverkarens TM 6<br>LBA LTA 92-367                                                                                                                                                                                   |