



1993-04-30

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1241

Rolladen...

LS 6-c

Sid 1 (1)

Rättning av engelskspråkig flyg- och underhållshandbok

1. Berörda typer: LS 6-c, alla S/N.
2. Tidsfrist: Senast 93-06-30.
3. Orsak: Felaktiga fartdefinitioner och fartätarmärkningar i Flight Manual samt felaktiga sidroderutslag i Maintenance Manual.
4. Åtgärder: Byt följande sidor mot Rev.1, Edition Jan.18, 1993:

LS 6-c Flight Manual: 0-1, 0-2, 2-3 och 2-7.

LS 6-c Maintenance Manual: 0-1, 0-2 och 14-8.
5. Dokumentation: Införes i MoR - journal samt flygplansjournal av segelflygtekniker.
6. Referenser: Tillverkarens TM 6027.