



1993-04-30

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1246

tillv GROB
typ G109, G109B

Sid 1 (1)

Kontroll av otäthet i avgassystemet

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | G 109 och G 109B Alla S/N |
| 2 | Tidsfrist | Nästa tillsyn |
| 3 | Orsak | Läckage har upptäckts på avgassystemen. |
| 4 | Åtgärder | Enligt TM 817-32 |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes hos tillverkaren |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 817-32
LBA LTA 92-359 |