



1994-10-31

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1262

tillv GROB
typ G 103

Sid 1 (1)

Ändring av underhållshandbokhandbok

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | G 103C Twin III, S/N 36001-36014 |
| 2 | Tidsfrist | 95-04-30 |
| 3 | Orsak | Revision av underhållshandbok. |
| 4 | Åtgärder | Revidera underhållshandboken enligt TM 3315-56 |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes av tillverkaren. |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 315-56. |