



1994-10-31

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1274

tillv SZD
typ SZD-55

Sid 1 (1)

Ändrad tolerans för sidroderutslag

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | Berörda typer | SZD-55 from S/N 551190001 |
| 2 | Tidsfrist | 95-04-30 |
| 3 | Orsak | Ändrad tolerans för sidroderutslag. |
| 4 | Åtgärder | Ändra värdena för sidroderutslagen på sidan 31 i underhållshandboken till 35° -3° /linear dimension 204 -18. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | - |
| 7 | Referenser | Tillverkarens SB BI-6/55-1/92 |