



1995-03-31

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1280

tillv Glaser-Dirks
typ DG-500

Sid 1 (1)

Inspektion av luftbromsar

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | DG-500 ELAN TRAINER , Samtliga |
| 2 | Tidsfrist | 95-04-30 |
| 3 | Orsak | Luftbromsarna kan sugas ut vid negativ belastning |
| 4 | Åtgärder | 1 Utför åtgärderna enligt tillverkarens TM 348/4T |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes av tillverkaren |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 348/4T
LBA LTA 94-295/2 |