



1995-03-31

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1282

tillv Scempp-Hirth
typ

Sid 1 (1)

Förbättring av låsning för stabilatorfäste

- | | | |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Berörda typer | Standard Cirrus S/N 573, 586, 593 och 595
Standard Cirrus B S/N 597-599
Mini-Nimbus HS7 Samtliga |
| 2 | Tidsfrist | 95-04-30 |
| 3 | Orsak | Vid förslitning kan låsningen bli otillräcklig. |
| 4 | Åtgärder | 1 Utför åtgärderna enligt tillverkarens TM:
278-36 (Std Cirrus)
328-11 (Mini-Nimbus) |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes av tillverkaren |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 278-36 resp 328-11
LBA LTA 95-015 |