



1996-02-29

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1285

tillv Centrair
typ Marianne

Sid 1 (1)

Kontroll av glapp i höjdrodersystemet

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | Marianne typ 201 A, 201 B, 201 B1 samtliga s/n |
| 2 | Tidsfrist | 96-04-30 |
| 3 | Orsak | För stort glapp i systemet har förekommit |
| 4 | Åtgärder | Enligt SB Centrair Nr 201-13 |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes hos tillverkaren |
| 7 | Referenser | Tillverkarens SB 201-13 |