



1997-03-10

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1286A

Centrair  
Pegase

Sid 1 (1)

## Kontroll av luftbromssystem

- Berörda typer:** Centrair 101 Pegase, alla S/N
- Tidsfrist:** Vid varje årstillsyn.
- Orsak:** Sprickbildning i luftbromslänkaget har förekommit.
- Åtgärder:** Inspektion avseende sprickbildning enligt Centrair SB 101-16 rev 2. Utbyte av delar vid upptäckta sprickor eller för att slippa återkommande inspektion.
- Dokumentation:** Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplansjournal av segelflygtekniker.
- Material:** Modifierade delar till luftbromssystemet kan beställas från tillverkaren.
- Referenser:** Centrair SB 101-16 rev 2.
- Övrigt:** Kravet på återkommande inspektion vid varje årstillsyn utgår om modifierade delar enligt SB 101-16 rev 2 monteras.