



1996-02-29

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1288

tillv Glasflügel  
typ se nedan

Sid 1 (1)

## Ändring av flyg- och underhållshandbok avseende rodervikt och balans

- |   |               |   |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | H301 och H301B Libelle<br>Standard Libelle, Standard Libelle 201B<br>Club Libelle 205<br>Kestrel  |
| 2 | Tidsfrist     | 96-04-30  |
| 3 | Orsak         | Vid certifieringen av dessa typer definierades inte rodervikter och rodermoment. Ingen omedelbar åtgärd är nödvändig då det inte finns några kända fladderfall. Vid reparation eller ommålning av roder skall dessa värden tillämpas. |
| 4 | Åtgärder      | Revidera handböckerna i enlighet med nedan nämnt TM.  |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker.   |
| 6 | Material      | Beställes från<br><br>Hansjörg Streifeneder<br>Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH<br>Hofener Weg<br>D-725 82 Grabenstetten<br>Germany  |
| 7 | Referenser    | Tillverkarens TM 301-37, 201-32, 205-20, 401-25,  |